

Wasserverband Südliches Burgenland
Beim Wasserwerk 3
7400 Oberwart

Datum 13.02.2026
Kundennr. 10106172

PRÜFBERICHT

Auftrag **777570** Trinkwasseruntersuchung - Wasserverband südliches Burgenland -
Eigenkontrolle Asbest
Analysennr. **287416** Wasser
Probeneingang **06.02.2026**
Probenahme **06.02.2026**
Probenehmer **Auftraggeber (Baliko)**
Kunden-Probenbezeichnung **HB Rumpersdorf**

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode

Sonstige Untersuchungsparameter

Asbest	v)		siehe Originalbefund				in Anlehnung VDI-Richtlinie 3492(CR)
--------	----	--	-------------------------	--	--	--	---

v) externe Dienstleistung

Extern bereitgestellte Dienstleistung durch

(CR) CRB Analyse Service GmbH, Bahnhofstr. 14, 37181 Hardeggen
Methoden
in Anlehnung VDI-Richtlinie 3492

Anmerkungen

Originalbefund CRB Analyse Service GmbH Prüfbericht 26-01704, REM vom 12.2.2026 liegt bei.

Beginn der Prüfungen: 05.02.2026

Ende der Prüfungen: 13.02.2026

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Im Fall einer Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet. Das bedeutet, dass die Messunsicherheit bei der Aussage zur Konformität zu einer Spezifikation oder Norm nicht berücksichtigt wird.



AGROLAB Austria Frau Mag. Danninger, Tel. 03113/33230
Zeichnungsberechtigte Sachbearbeiterin

Wasserverband Südliches Burgenland
Beim Wasserwerk 3
7400 Oberwart

Datum 13.02.2026
Kundennr. 10106172

PRÜFBERICHT

Auftrag **777570** Trinkwasseruntersuchung - Wasserverband südliches Burgenland -
Eigenkontrolle Asbest
Analysenr. **287418** Wasser
Probeneingang **06.02.2026**
Probenahme **06.02.2026**
Probenehmer **Auftraggeber (Baliko)**
Kunden-Probenbezeichnung **HB Goberling**

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode

Sonstige Untersuchungsparameter

Asbest	v)	siehe Originalbefund				in Anlehnung VDI-Richtlinie 3492(CR)
--------	----	-------------------------	--	--	--	---

v) externe Dienstleistung

Extern bereitgestellte Dienstleistung durch

(CR) CRB Analyse Service GmbH, Bahnhofstr. 14, 37181 Hardeggen
Methoden
in Anlehnung VDI-Richtlinie 3492

Anmerkungen

Originalbefund CRB Analyse Service GmbH Prüfbericht 26-01704, REM vom 12.2.2026 liegt bei.

Beginn der Prüfungen: 05.02.2026

Ende der Prüfungen: 13.02.2026

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Im Fall einer Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet. Das bedeutet, dass die Messunsicherheit bei der Aussage zur Konformität zu einer Spezifikation oder Norm nicht berücksichtigt wird.



AGROLAB Austria Frau Mag. Danninger, Tel. 03113/33230
Zeichnungsberechtigte Sachbearbeiterin

Wasserverband Südliches Burgenland
Beim Wasserwerk 3
7400 Oberwart

Datum 13.02.2026
Kundennr. 10106172

PRÜFBERICHT

Auftrag **777570** Trinkwasseruntersuchung - Wasserverband südliches Burgenland -
Eigenkontrolle Asbest
Analysennr. **287419** Wasser
Probeneingang **06.02.2026**
Probenahme **06.02.2026**
Probenehmer **Auftraggeber (Baliko)**
Kunden-Probenbezeichnung **HB Parapatitschberg**

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode

Sonstige Untersuchungsparameter

Asbest	v)	siehe Originalbefund				in Anlehnung VDI-Richtlinie 3492(CR)
--------	----	-------------------------	--	--	--	---

v) externe Dienstleistung

Extern bereitgestellte Dienstleistung durch

(CR) CRB Analyse Service GmbH, Bahnhofstr. 14, 37181 Hardeggen
Methoden
in Anlehnung VDI-Richtlinie 3492

Anmerkungen

Originalbefund CRB Analyse Service GmbH Prüfbericht 26-01704, REM vom 12.2.2026 liegt bei.

Beginn der Prüfungen: 05.02.2026

Ende der Prüfungen: 13.02.2026

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Im Fall einer Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet. Das bedeutet, dass die Messunsicherheit bei der Aussage zur Konformität zu einer Spezifikation oder Norm nicht berücksichtigt wird.



AGROLAB Austria Frau Mag. Danninger, Tel. 03113/33230
Zeichnungsberechtigte Sachbearbeiterin

CRB GmbH // Postfach 1154 // 37177 Hardegsen

AGROLAB Austria GmbH
Frau Danninger
Gewerbepark 186
AT-8212 Pischelsdorf

12.02.2026

Seite: 1 / 2

Prüfbericht-Nr.: 26-01704, REM

Ihr Auftrag: vom 05.02.2026

Probeneingang am: 10.02.2026
Bearbeitungszeitraum: 10.02.2026 - 12.02.2026

Probenzahl: 3

Sehr geehrte Frau Danninger,
anbei die Ergebnisse der rasterelektronenmikroskopischen Untersuchung Ihrer Filterprobe(n) auf Asbest und Produkt-Fasern (KMF).

Verwendete Abkürzungen:

n(i) Faserzahl für die Faserklasse i

C(i) Faserzahlkonzentration für die Faserklasse i in Fasern pro Liter Flüssigkeit

<C(i)> Erwartungswert für die Faserzahlkonzentration für die Faserklasse i in Fasern pro Liter Flüssigkeit

C(i) λ_u / C(i) λ_o Untere bzw. obere Grenze des 95%-Vertrauensintervalls in Fasern pro Liter Flüssigkeit

KMF Künstliche Mineralfasern

ES / B Dokumentation des positiven Befundes durch Elementspektrum (ES) und REM-Bild (B)

Sollten Sie Fragen zu den Ergebnissen haben steht Ihnen unser(e) verantwortliche(r) Prüfer(in) unter der Telefonnummer 05505/94098-15 gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
CRB Analyse Service GmbH

Geprüft und freigegeben:

i.V. Dr. Stefan Pierzig
Laborleiter

Verantwortliche(r) Prüfer(in):

Dr. Gunnar Kies
Diplom-Mineralogin, stellv. Leiter QM

Das Probenmaterial wurde durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Die vom Labor gelieferten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die bezeichneten Prüfobjekte. Der Prüfbericht darf auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung der CRB Analyse Service GmbH vervielfältigt werden. Originalproben und Präparate werden 3 Monate aufbewahrt.

Prüfbericht-Nr.: 26-01704, REM

BM 287416 (CRB-Nr.: 316831)

Filter ausgewertet nach Richtlinie VDI 3492:2013-06

Faserart	n(i)	C(i)	<C(i)>	C(i) λ _u	C(i) λ _o	ES / B
Asbest gesamt	0,0	< 1842	1842	0	5508	
Chrysotil	0,0	< 1842	1842	0	5508	
Amphibol	0,0	< 1842	1842	0	5508	
Produktfasern (KMF)	0,0	< 1842	1842	0	5508	
Gips	0,0	< 1842	1842	0	5508	
sonstige anorganische Fasern	1,0	1842	3684	46	10264	

Volumendurchsatz [L] *	0,2
effektive Filterfläche [mm²]	380
ausgewertete Filterfläche [mm²]	1,031
Nachweisgrenze: [Fasern pro L]	5526

Bildfelder	Vergrößerung	Bildfeldfläche [mm²]
36	2003	0,02865

erfasstes Luftvolumen VP [L]
0,00054

* Wert vom Auftraggeber übermittelt

BM 287418 (CRB-Nr.: 316832)

Filter ausgewertet nach Richtlinie VDI 3492:2013-06

Faserart	n(i)	C(i)	<C(i)>	C(i) λ _u	C(i) λ _o	ES / B
Asbest gesamt	0,0	< 1842	1842	0	5508	
Chrysotil	0,0	< 1842	1842	0	5508	
Amphibol	0,0	< 1842	1842	0	5508	
Produktfasern (KMF)	0,0	< 1842	1842	0	5508	
Gips	0,0	< 1842	1842	0	5508	
sonstige anorganische Fasern	0,0	< 1842	1842	0	5508	

Volumendurchsatz [L] *	0,2
effektive Filterfläche [mm²]	380
ausgewertete Filterfläche [mm²]	1,031
Nachweisgrenze: [Fasern pro L]	5526

Bildfelder	Vergrößerung	Bildfeldfläche [mm²]
36	2003	0,02865

erfasstes Luftvolumen VP [L]
0,00054

* Wert vom Auftraggeber übermittelt

BM 287419 (CRB-Nr.: 316833)

Filter ausgewertet nach Richtlinie VDI 3492:2013-06

Faserart	n(i)	C(i)	<C(i)>	C(i) λ _u	C(i) λ _o	ES / B
Asbest gesamt	0,0	< 1842	1842	0	5508	
Chrysotil	0,0	< 1842	1842	0	5508	
Amphibol	0,0	< 1842	1842	0	5508	
Produktfasern (KMF)	0,0	< 1842	1842	0	5508	
Gips	0,0	< 1842	1842	0	5508	
sonstige anorganische Fasern	20,0	36843	38685	22506	56901	

Volumendurchsatz [L] *	0,2
effektive Filterfläche [mm²]	380
ausgewertete Filterfläche [mm²]	1,031
Nachweisgrenze: [Fasern pro L]	5526

Bildfelder	Vergrößerung	Bildfeldfläche [mm²]
36	2003	0,02865

erfasstes Luftvolumen VP [L]
0,00054

* Wert vom Auftraggeber übermittelt

Ende Ergebnisdarstellung